


子供の移動経路/通学路等の安全対策箇所図



1-19
・交差点前後がカーブで、見通しが悪い交差点で、横断に危険。
※対策検討中

1-17
・交差点前後がカーブで、見通しが悪い交差点で、横断に危険。
※対策検討中

1-20
・歩道が無く、交通量が多い。道路幅員が広い。
・カーブ内で、交差点の見通しが悪い。横断に危険。
※信号機設置済

1-13
・横断歩道が無く、直線部のため、車両が高速で通行し、横断に危険。
※歩道、信号設置済

1-29
・交差点左折時、車に巻き込まれる可能性がある。
※ガードボールの設置済

1-15
・横断歩道が無く、事業所が隣接し、歩行者と車両が集中する。横断に危険。
※道路改良検討中

1-24
・交通量の多い国道で、歩道が途切れ、歩行に危険。
※交通安全指導実施

1-10
・道路沿いの水路に防護柵等が無く、転落の危険。
※対策検討中

1-21
・道路幅員が狭く、車が通ると、歩行者の避ける場所が無い。
R3年度 完成予定

1-11
・交通量が多く、横断に危険。
※対策検討中

1-27
・路肩のスペースが狭く、車の乗り入れがある。
※対策検討中

1-14
・横断歩道が無い。交通量が多く、高速で走行し、横断に危険。
※対策検討中

1-16
・変則交差点で、車両の飛び出しが見られ、横断に危険。
※道路改良を検討中

1-18
・道路幅員が狭く、自動車を通ると、歩行者の避ける場所が無い。
※対策検討中

1-24
・交通量が多く、横断に危険。
※対策検討中

1-31
・市街地であって、横断歩道が無い。車両交通が多く、横断に危険。
※R3年度 完成予定

1-28
・道路が狭く、歩道に車の乗り入れがある。
※カラー舗装 済

1-25
・一時停止線が交差点内にあり、歩行横断部分に車両が進入し、横断に危険。
※道路改良 済

1-3
・道路脇に用水路開口部があり、転落の危険。
※対策検討中

1-4
・見通しが悪い交差点。
・通勤時間の交通量が多い。
※対策検討中

松川中央小学校

1-1
・学校敷地に接し、狭く見通しが悪い交差点で、通学時間の交通量が多く、横断に危険。
※カラー舗装、速度制限標識 済

1-26
・市街地であって、横断歩道が無い。車両交通が多く、横断に危険。
※R3年度 完成予定

1-12
・横断歩道が無い。交通量が多く、高速で通行する。変則の交差点で横断に危険。
※カラー舗装 済

1-30
・ガードレールの老朽化
※R3年度 交換予定

1-6
・橋梁高貫と河川フェンスの間に間隙があり、歩行者転落の危険。
※道路改良 予定

1-5
・歩道が無く、通勤車両が多い道路で危険。
※道路改良 予定

名子中央保育園

1-7
・横断歩道が無い。車両速度が高く、横断に危険。
※カラー舗装 済

1-22
・歩道が無い。大型車両の交通量が多く、路側が狭いため、歩行に危険。
※対策検討中

1-23
・住宅地からスクールバス停への歩道が無く、大型車両の交通量が多い道路。見通しも悪く歩行に危険。
※道路改良 予定

未就学児 移動範囲
就学児 対策道路
児童 利用道路
対策済・検討中箇所

対策検討メンバー
・松川町教育委員会事務局、小学校
・道路管理者
長野県飯田建設事務所
松川町建設課
・警察署
・松川町総務課
・保育所
・南信州地域振興局