令和3年3月 (令和7年11月改定) 長野県 松川町

施設名	t	七椙公園トイレ				七椙公園避	難地トイレ	世設年 2005年3月 地下 - に相神社への観光客 (地元負担・業費の20%) 通担事業費の20%) 近子上必要な施設 び区と協議をする必 が区と協議をする必		
所管課		総務課		施設所在地	元大島1	994-2他	建設年	2005年3月		
面積(m³)	10. 48	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	の利用者も の70%)	多いことから	ら、地元要望	望を受け、地	域活性化債る	を活用し整備	ٺ。(地元 負	担:事業費		
 施設重要度	F	 3	【中】不特	定多数が利用		<u></u> ・ービス・施				
				よ、修繕を行				ス・み 川山 氏		
管理の方向性										
現状										
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	 予防保全								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
————— 対策方針	部位ごとの				 を維持する					
年度			内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		松川町役場 公有則				————— 役場	·····································			
—————— 所管課		総務課		施設所在地	元大島	島3823	建設年	1983年10月		
面積(m³)	4, 724. 00	構造	RC (鉄筋コ:	ンクリート)	地上	2階	地下	1階		
施設概要		L 取り扱う建物 災害対策本部		召和58年に整 ∃う。	m。平成244 備。平成244	 年に耐震補強	L 食工事が完了	し、災害発		
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等				
管理の方向性	管理を行う		あることから	ら、施設が破	損した場合(ま、速やかに	:修繕を行い	施設の維持		
現状	2.3.4.21職職雨 外天冷床階側階階員員漏21地壁井房暖東工の11.12.12.12.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.	1階ロビー、事務室及び2階議場等に換気設備がない。 1階東側事務室の大型ガラス窓の換気及び開閉が不便である。 北側エレベーターは耐震基準を満たしていない(98耐震適合) 2階の照明がLED化されていない(議員控室はR2整備) 1階事務室のスペースが狭い。 職員用駐車場に余裕が無くなってきている。 職員用駐輪場スペースが狭い。 雨漏り箇所(R2に一部応急処置実施) 2階 協議会室、委員会室 1階 住民税務課ロビー、環境水道課カウンター 地下 書庫(こども課書庫棚) 外壁タイルの浮き(2階南面) 天井部の劣化(地下、地下駐車場) 冷房及び暖房機械設備の老朽化 床暖房配管に漏水箇所あり ドア開閉不具合(1階職員玄関、地下駐車場通路、屋外テント倉庫等)								
45 // == /m	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(F	百点満点)	調査年度		
劣化評価	С	С	С	В	В	6	52	2020		
対策区分	現状維持・	予防保全								
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	麦)					
対策方針	必要な対策	を講じるこ。	とを前提に、	対策内容及	び実施時期で	を検討する				
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度	外壁改修・	照明LED化						2, 500, 000		
令和5年度	外壁改修・	照明LED化						2, 500, 000		
令和6年度	外壁改修・!	照明LED化						3, 000, 000		
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名	消防コ	ミュニティも	2ンター	公有財産名		1-1 号	車詰所	
所管課		総務課		施設所在地	元大島	4444-1	建設年	1997年12月
面積(m²)	69. 00	構造	W (オ	た 造)	地上	2階	地下	-
施設概要		防車両を保管 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整備	備。施設管 珥	単は、消防団	が行い、施
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性				\施設の維持				
現状				易合、実情に 各地区に均等				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	消防コ	ミュニティも	ヹ ンター	公有財産名		1号回	車詰所	
所管課		総務課		施設所在地	大島2	197–2	建設年	1994年12月
面積(m²)	92. 00	構造	W (オ	た 造)	地上	2階	地下	_
施設概要		防車両を保管 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整備	带。施設管 理	埋は、消防団	が行い、施
施設重要度	A	Д	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	施設が破損	した場合は、	修繕を行し	\施設の維持	管理を行う。			
現状				易合、実情に 予地区に均等				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u>I</u> 予防保全						1
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	消防コミ	ミュニティも	ヹ ンター	公有財産名		2-1号	車詰所	
所管課		総務課		施設所在地	元大島	1 797−1	建設年	1995年2月
面積 (m³)	69. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要		防車両を保育 町が行ってし		町内12カ所	に詰所を整化	. 備。施設管理	里は、消防団	が行い、施
施設重要度	A	Д	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	失等		
管理の方向性	施設が破損	した場合は、	修繕を行し)施設の維持	管理を行う。			
現状				易合、実情に 予地区に均等				
ds //. === /==	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(i	百点満点)	調査年度
劣化評価								
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に応	さじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	消防コ	ミュニティも	2ンター	公有財産名		2号車	重詰所	
所管課		総務課		施設所在地	元大島	1642-2	建設年	1996年12月
面積(㎡)	92. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要		防車両を保管 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整値	⋕。施設 管理	世は、消防団	が行い、施
施設重要度	,	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	:等		
管理の方向性				い施設の維持				
現状				易合、実情に 外地区に均等				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全		<u>I</u>				
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
—————— 対策方針	部位ごとの	 劣化状況に帰	 なじた修繕を	 そ行い、施設	 を維持する			
 年度		取組	 内容				(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

個票番号 7

消防コミュニティセンター 3-1号車詰所 施設名 公有財産名 上片桐1550-39 1997年12月 所管課 総務課 施設所在地 建設年 面積(m³) 69.00 W (木造) 構造 地上 2階 地下 消防団の消防車両を保管するため、町内12カ所に詰所を整備。施設管理は、消防団が行い、施 設の修繕は町が行っている。 施設概要 【高】災害時の防災拠点・避難施設等 施設重要度 |施設が破損した場合は、修繕を行い施設の維持管理を行う。 管理の方向性 今後、消防団の組織改正があった場合、実情に合わせ、施設を改廃を検討する。しかしなが ら、消防力の維持のため、町内の各地区に均等に消防車両を配備することを考慮する必要があ 現状 健全度(百点満点) 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 調査年度 劣化評価 現状維持・予防保全 対策区分 令和13年度(2031年度)以降 計画期間 対策方針 部位ごとの劣化状況に応じた修繕を行い、施設を維持する 年度 取組内容 概算(円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 備考

個票番号 8

消防コミュニティセンター 3-2号車詰所 施設名 公有財産名 所管課 総務課 上片桐4448-12 1995年12月 施設所在地 建設年 面積(m³) 69.00 W (木造) 構造 地上 2階 地下 消防団の消防車両を保管するため、町内12カ所に詰所を整備。施設管理は、消防団が行い、施 設の修繕は町が行っている。 施設概要 【高】災害時の防災拠点・避難施設等 施設重要度 |施設が破損した場合は、修繕を行い施設の維持管理を行う。 管理の方向性 今後、消防団の組織改正があった場合、実情に合わせ、施設を改廃を検討する。しかしなが ら、消防力の維持のため、町内の各地区に均等に消防車両を配備することを考慮する必要があ 現状 健全度(百点満点) 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 調査年度 劣化評価 現状維持・予防保全 対策区分 令和13年度(2031年度)以降 計画期間 対策方針 部位ごとの劣化状況に応じた修繕を行い、施設を維持する 年度 取組内容 概算(円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 備考

個票番号 9

消防コミュニティセンター 3-3号車詰所 施設名 公有財産名 所管課 総務課 上片桐554-1 1993年3月 施設所在地 建設年 面積(m³) 59.00 W (木造) 構造 地上 2階 地下 消防団の消防車両を保管するため、町内12カ所に詰所を整備。施設管理は、消防団が行い、施 設の修繕は町が行っている。 施設概要 【高】災害時の防災拠点・避難施設等 施設重要度 |施設が破損した場合は、修繕を行い施設の維持管理を行う。 管理の方向性 今後、消防団の組織改正があった場合、実情に合わせ、施設を改廃を検討する。しかしなが ら、消防力の維持のため、町内の各地区に均等に消防車両を配備することを考慮する必要があ 現状 健全度(百点満点) 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 調査年度 劣化評価 現状維持・予防保全 対策区分 令和13年度(2031年度)以降 計画期間 対策方針 部位ごとの劣化状況に応じた修繕を行い、施設を維持する 年度 取組内容 概算(円) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 備考

施設名	消防コ	消防コミュニティセンター				3号車	詰所	
所管課		総務課		施設所在地	上片机	司2250	建設年	2001年3月
面積(㎡)	92. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要		防車両を保育 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整値	⋕。施設管 理	関は、消防団	が行い、施
施設重要度	A	۸	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	:等		
管理の方向性				い施設の維持				
現状				易合、実情に 予地区に均等				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
—————— 対策方針	部位ごとの		 さじた修繕を	そ行い、施設	 を維持する			
 年度			内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	消防コ	ミュニティも	ヹ ンター	公有財産名		4-1 号	車詰所	1996年3月 一 一 かる		
所管課		総務課		施設所在地	生田	732-7	建設年	1996年3月		
面積(㎡)	92. 00	構造	W (オ	た 造)	地上	2階	地下	_		
施設概要		防車両を保管 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整備	備。施設管 珥	単は、消防団]が行い、施		
施設重要度	A	Д	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等				
管理の方向性	施設が破損	した場合は、	修繕を行し	\施設の維持	管理を行う。					
現状				易合、実情に 外地区に均等						
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全						<u> </u>		
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名	消防コ	消防コミュニティセンター				4-2号	車詰所	
所管課		総務課		施設所在地	生田59	960-21	建設年	1996年12月
面積(㎡)	69. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要		防車両を保管 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整値	莆。施設管 理	関は、消防団	が行い、施
施設重要度	A	٩	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性				、施設の維持				
現状				合、実情に ・地区に均等				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
 対策区分	現状維持・	L 予防保全						
————— 計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以降					
 対策方針	部位ごとの	 劣化状況にM	 なじた修繕を	 行い、施設	 を維持する			
 年度			内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	消防コ	消防コミュニティセンター				4-3号	車詰所	建設年 1994年1月 地下 - 、消防団が行い、施しる。 しるがががある お考慮 ある慮年度	
所管課		総務課		施設所在地	生田2	308-1	建設年	1994年1月	
面積(㎡)	59. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_	
施設概要		 防車両を保管 町が行ってし		町内12カ所	に詰所を整値	⋕。施設 管理	世は、消防団	が行い、施	
施設重要度	Å	Δ.	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	:等			
管理の方向性	施設が破損	した場合は、	修繕を行い	い施設の維持	管理を行う。				
現状	今後、消防 ら、消防力 る。	団の組織改ī の維持のた&	Eがあった場 か、町内の名	易合、実情に 予地区に均等	合わせ、施言に消防車両で	毀を改廃を核 ₽配備するこ	食討する。し ことを考慮す	かしなが る必要があ	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	 予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
 対策方針	部位ごとの	 劣化状況に厉	 なじた修繕を	 そ行い、施設	 を維持する				
年度			内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

•								
施設名	消防コ	ミュニティも	2ンター	公有財産名		本部	車詰所	
所管課		総務課		施設所在地	元大島	3289-1	建設年	2002年3月
面積(㎡)	107. 00	構造	W (オ	た造)	地上	2階	地下	_
施設概要		防車両を保管 町が行ってい		町内12カ所	に詰所を整備	備。施設管 珥	単は、消防団	が行い、施
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性				、施設の維持				
現状				易合、実情に 外地区に均等				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全						<u> </u>
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

-/· /-		DHX H I I	. 1111 7773					
施設名	7	水防資材倉庫	Į.	公有財産名		3号	倉庫	
所管課		総務課		施設所在地	元大島	2542-1	建設年	2008年3月
面積(㎡)	66. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	した倉庫。	令和元年度[こ、宮ケ瀬橋	左岸(福与才 5架け替えエ 300m程上流~	事により、1	水防資機材 ・2号倉庫を	を保管する。 を撤去し、3-	ために整備 号倉庫に水
施設重要度	Å	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	る必要があ	り他の施設や		R管する物が かすることが テう。				
現状	施設の老朽	化が進んでい	いる。					
		FI PA	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	雨气机供	+4% +-# =∩. /#±	健全度(百	五上洪上)	一一一
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	(姓土及《日	1点间点/	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全						<u> </u>
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	芯じた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	l内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

-/· / / / /		DHXH1 — L	. 1121 277.3					
施設名	7	水防資材倉庫	Ī	公有財産名		福与水	防倉庫	
所管課		総務課		施設所在地	生田969	9-1地先	建設年	1988年12月
面積(㎡)	33. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	-
施設概要	した倉庫。 [·]	令和元年度[こ、宮ケ瀬橋	左岸(福与才 5架け替えエ 300m程上流~	事により、1	水防資機材 ・2号倉庫を	を保管する 撤去し、3	ために整備 号倉庫に水
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	 }等		
管理の方向性	る必要があ	り他の施設や		カすることが)隣接地であ けられる限
現状	施設の老朽	化が進んでい	いる。					
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(ī	五占法占)	調査年度
劣化評価	建似 建工	77至	NATION	电外以闸	1及1双4又1用	(建工)及《1	→ M(N=) M(/	
対策区分	現状維持・	予防保全						<u>.L </u>
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	#	山公衆トイ	レ	公有財産名		中山公约	衆トイレ	
所管課	ま	ちづくり政策	5課	施設所在地	生田	5958	建設年	2015年2月
面積(㎡)	4. 20	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要		利用を目的に 年3月より覧		、J A 生田	支所北東側に	こ設置されて	いる公衆ト	イレであ
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	修繕の必要	な部位がで <i>1</i>	- に場合に、事	番後修繕を行	い施設の維持	特管理を行う	5 。	
現状	建築してか	らそれ程年数	牧が経ってま	ふらず、修繕	箇所なし。			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	L 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	IBI	国土交通省官	書	公有財産名		旧国交省	官舎3号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1970年3月
面積(㎡)	59. 00	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	が廃止され	の宿舎として 、平成27年原 理をしている	度に町が有償	ニ建物であっ 鸞譲渡を受け う。	たが、国家なた施設である	公務員宿舎 <i>0</i> る。現在具体)削減計画に 体的利用はさ	基づき使用 れておら
施設重要度	(С	【低】活用	方針等が決定	官していない	施設等		
管理の方向性				二、事後修繕				
現状	ついては具	体的利活用点	が決まってい	移住定住を目 いない。 いら、施設を				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(和	対活用・廃止	-等)につい	て検討を行う			
年度		取組	.内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	旧	国土交通省官	言舎	公有財産名		旧国交省	官舎4号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	意課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1970年3月
面積(m³)	59. 00	構造	CB (コンクリー	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	が廃止され	、平成27年月		:建物であっ 譲譲渡を受け)。				
施設重要度	(C	【低】活用	方針等が決定	足していない	施設等		
管理の方向性				二、事後修繕				
現状	ついては具	体的利活用力	が決まってい	移住定住を目 いない。 いら、施設を				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	継続検討		l					
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(ネ	利活用・廃止	-等)につい	て検討を行う	ō		
年度		取組	l内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	旧	国土交通省官	言舎	公有財産名		旧国交省	官舎7号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	 定課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1970年3月
面積(m³)	52. 00	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	が廃止され	、平成27年月		ニ建物であっ 鸞譲渡を受け う。				
施設重要度	(0	【低】活用	方針等が決定	足していない	施設等		
管理の方向性				二、事後修繕				
現状	ついては具	体的利活用力	が決まってい	移住定住をE vない。 vら、施設を				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(オ	利活用・廃止	=等)につい	て検討を行う	5		
年度		取組	l内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	IBI	国土交通省官	舎	公有財産名		旧国交省	官舎8号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1969年4月
面積(㎡)	52. 00	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	が廃止され	の宿舎として 、平成27年月 理をしている	度に町が有償	ニ建物であっ 鴛譲渡を受け 。	たが、国家なた施設である	公務員宿舎 <i>0</i> る。現在具体)削減計画に 的利用はさ	基づき使用 れておら
施設重要度	(С	【低】活用	方針等が決定	官していない	施設等		
管理の方向性				二、事後修繕				
現状	ついては具	体的利活用点	が決まってい	移住定住を目 いない。 いら、施設を				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(和	対活用・廃止	-等)につい	て検討を行う	5		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	旧	国土交通省官	***	公有財産名		旧国交省'	官舎9号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	 定課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1969年4月
面積(m²)	52. 00	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	が廃止され	、平成27年月	て建設された 度に町が有償 るのみである	ニ建物であっ 鸞譲渡を受け う。	たが、国家なた施設である	公務員宿舎の る。現在具体)削減計画に 的利用はさ	基づき使用 れておら
施設重要度	(【低】活用	方針等が決定	としていない	·施設等		
管理の方向性				二、事後修繕				
現状	ついては具作	体的利活用点	が決まってい	移住定住をE vない。 vら、施設を				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(オ	利活用・廃止	-等)につい	て検討を行う	5		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	IBI	国土交通省官	3 舎	公有財産名		旧国交省	官舎10号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1970年3月
面積(㎡)	52. 00	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	が廃止され	の宿舎として 、平成27年原 理をしている	度に町が有償	ニ建物であっ 鸞譲渡を受け う。	たが、国家なた施設である	公務員宿舎 <i>0</i> る。現在具体)削減計画に 体的利用はさ	基づき使用 れておら
施設重要度	(С	【低】活用	方針等が決定	官していない	施設等		
管理の方向性				二、事後修繕				
現状	ついては具	体的利活用点	が決まってい	移住定住を目 いない。 いら、施設を				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(和	対活用・廃止	-等)につい	て検討を行う	ō		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	7	移住体験住宅	3	公有財産名		移住体験	住宅1号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島/	2974–17	建設年	1970年3月
面積(㎡)	60. 34	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要				知町での一 フォームし				
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	 要な施設
管理の方向性	修繕が必要	な場合な部位	立がでた場合	に、事後修	繕を行い施言	设の維持管理	目を行う。	
現状	建築してか	ら50年余りた	が経過してい	るため、定	期的に修繕が	が必要な状態	きである 。	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
752.1.								
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	7	移住体験住宅	3	公有財産名		移住体験 ⁶	住宅2号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1970年3月
面積(㎡)	60. 34	構造	CB (コンクリー	ートブロック)	地上	1階	地下	-
施設概要				公川町での一 リフォームし				
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	ーー 月し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必要	要な施設
管理の方向性		な場合な部位	立がでた場合	合に、事後修	繕を行い施言	设の維持管理	を行う。	
現状	建築してか	ら50年余りだ	が経過してい	るため、定	期的に修繕が	が必要な状態	きである 。	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
	== 15 6// 1+							
対策区分	現状維持・	予防保全 ————						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	さじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	7	移住促進住宅	3	公有財産名		移住促進	住宅1号棟	建設年 1970年3月 地下 - 、町内元大島にある 運用を開始。 終行上必要な施設 行う。	
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島	2974–17	建設年	1970年3月	
面積(㎡)	60. 34	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_	
施設概要									
施設重要度	Е	3	【中】不特	定多数が利用	月し、住民サ	├一ビス・施	策遂行上必	要な施設	
管理の方向性	修繕が必要	な場合な部位	」 立がでた場合	合に、事後修	繕を行い施言	设の維持管理	を行う。		
現状	建築してか	ら50年余りだ	が経過してし	くるため、定	期的に修繕が	が必要な状態	ぎである 。		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	行い、施設	を維持する				
年度		取組	.内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	7	移住促進住宅	È	公有財産名		移住促進	住宅2号棟	
所管課	まっ	ちづくり政策	食課	施設所在地	元大島2	2974–17	建設年	1970年3月
面積(m³)	53. 47	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要				\る者の定住 活用する施				
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	修繕が必要	な場合な部位	L 立がでた場合	合に、事後修	繕を行い施言	役の維持管理	目を行う 。	
現状	建築してか	ら50年余りた	が経過してし	るため、定	期的に修繕が	が必要な状態	そである 。	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	L 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕 を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	 l内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	7	移住促進住宅	3	公有財産名 移住促進住宅3号棟				
所管課	まっ	ちづくり政策	5課	施設所在地	元大島2	元大島2974-17		1970年3月
面積(㎡)	51. 97	構造	CB (コンクリー	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要				いる者の定住 活用する施				
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	月し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	 要な施設
管理の方向性		な場合な部位	立がでた場合	に、事後修	繕を行い施言	设の維持管理	を行う。	
現状	建築してか	ら50年余りだ	が経過してい	るため、定	期的に修繕が	が必要な状態	そである。	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u> </u> 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以隆					
対策方針				 そ行い、施設	 た維持する			
ーグ・スクゴ 年度	即位ことの		D C / こ I M M M M M M M M M M M M M M M M M M	110、加政	で作1寸9の	概算	(田)	
		42 小丘	17 T			1W. T.	(11)	
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	松川(生	生田)共同福		公有財産名	; 生田共同福祉施設			
所管課		住民税務課		施設所在地	生田5	940-6	建設年	1989年3月
面積(㎡)	490. 00	構造	RC (鉄筋コ:	ンクリート)	地上	1階	地下	_
施設概要	団が設計主		並元年度に 竣	隻と雇用管理 ₿エした施設				
施設重要度	A	Α	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	な部位が出	た場合に、ヨ	事後修繕によ	息に改修工事 り施設の維	持管理を行 ^っ	.		
現状				∥溝排水がで 善を行う必要		去面が下がっ	っている状態	。災害時は
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
און ומטו נכ	В	В	В	В	В	7	5	2020
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	上片桐農村環境改善センター			公有財産名	集会所			
所管課		住民税務課		施設所在地	上片相	司2250	建設年	1988年10月
面積(㎡)	853. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	農村総合整 ている。	備モデル事刻	業として昭和	163年度に竣	エした施設で	ごあり、地域	往民の交流	拠点となっ
施設重要度	A	Δ.	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	:等		
管理の方向性	いては優先		ういたい。ま	≣設内のLED化 €た今後につ				
現状		のLED化(多		長工事が必要 水銀灯など)				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百		調査年度
	D	С	С	В	С	6	3	2020
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	更)			
対策方針	必要な対策	を講じること	とを前提に、	対策内容及	び実施時期で	を検討する		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度	屋根改修・	照明LED化						2, 500, 000
令和4年度	屋根改修							8, 000, 000
令和5年度	屋根改修							3, 000, 000
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	アグリエ房まつかわ 公有			公有財産名	農産物等加工施設				
所管課		産業観光課		施設所在地	生田6	029-2	建設年	2002年3月	
面積(㎡)	390. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
施設概要		かわ)が使月		⊎元の要望に ₹払い、運営					
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	 要な施設	
管理の方向性				そ徐々に行っ					
現状	くなってい	る。		D錆び、老朽 ∈つかわ)の				もだいぶ古	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百		調査年度	
	С	В	С	В	С	6	9	2020	
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考	_								

施設名	フォレ	ストアドベン	ノチャー	公有財産名	便所				
所管課		産業観光課		施設所在地	大島2	805-1	建設年	2014年7月	
面積(m ^²)	9. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
	フォレスト	アドベンチ	ャーに設置し	てある、利	用客やスタ	ッフが利用す	るトイレで	ある。	
施設概要									
		_						T (15 = 0	
施設重要度		B 設トイレにで		定多数が利用	用し、住民サ	ーヒス・施	策逐行上必	要な施設 	
	糸に切け似	放下すりに	C X1 //L' 0						
管理の方向性									
	男女とも1基	基ずつしかな	い為、繁忙	期に混雑する	5 °				
現状									
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百		調査年度	
劣化評価		7		- OVALVIII	DA PARA MI				
対策区分	現状維持・								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度 令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		松川高原		公有財産名	松川高原公衆トイレ				
所管課		産業観光課		施設所在地	大島	2997	建設年	2015年2月	
面積(m³)	16. 41	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
	町内大島に	ある西山地図	- 区池の平付近	fに整備され	いる公衆便	所施設である) ₀		
施設概要									
			7 - 3				ht- >4 /- 1 >1 -		
施設重要度		B もないため、		定多数が利用	用し、任氏で	·一ヒ <i>人</i> ・施	束逐行上必	要な施設 	
	ATO CIT	0.00 /20/		KAZIO O O					
管理の方向性									
	竣工して間	もないため、	修繕等の説	果題はなし。					
現状									
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
力化計画									
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度 令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	農村往	観光交流セン	ノター	公有財産名	みらい事務室				
所管課		産業観光課		施設所在地	大島	2997	建設年	2009年6月	
面積(m ^³)	398. 10	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	農村観光交 理。	流センター。	として、H21	に町が建設、	のちH29増訂	殳。産業観 ^労	花課農業振興	係が維持管	
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設	
管理の方向性		応じ維持管理	里、修繕を行	うっていく 。					
現状		的新しい施設 づくりセン?							
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	L 予防保全							
計画期間		(2031年度)	い悠						
				- 4- 15-1	<i>E M</i> 1± 1. ⇒				
対策方針	部位ことの	劣化状況に原		行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	農村	観光交流セン	ノター	公有財産名	車庫				
所管課		産業観光課		施設所在地	大島2	062-1	建設年	2009年6月	
面積(m³)	21. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	農村観光交 理。	流センター。	として、H21	に町が建設、	のちH29増訂	殳。産業観光		係が維持管	
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設	
管理の方向性		応じ維持管理	 里、修繕を行	うっていく 。					
現状		的新しい施言 づくりセン?							
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全							
計画期間		(2031年度)	い修						
				-	+ 44++ 7				
対策方針	部位ことの	劣化状況に		で行い、他設	を維持する	Ing Arte	(T)		
年度		—————————————————————————————————————	内容			概算	(円)		
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		梅松苑		公有財産名		交	流棟	建設年 2000年3月 地下 - こし現在3社目。維持 遂行上必要な施設 産施していく。		
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月		
面積(㎡)	635. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要				i助事業を使 衰興係で実施		定管理者を追	選定し現在34	土目。維持		
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性	大規模修繕			h式→電気) §繕を行って		∓度早々に ₹	も実施してい	< ∘		
現状		劣化(外壁の 見受けられる		≹場等の雨漏	り、館内一書	舌エアコン	(灯油式)の	故障)が激		
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度		
劣化評価	С	C	С	С	C		70	1		
対策区分	現状維持・	予防保全	<u> </u>							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		梅松苑		公有財産名		滞在	棟A-1	
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月
面積(㎡)	59. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要				捕助事業を使 ₹興係で実施		定管理者を選	建定し現在3社	土目。維持
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	大規模修繕	が必要になる	る前に予防修	由式→電気) §繕を行って	いく。			
現状		劣化(外壁の 見受けられる		≷場等の雨漏	り、館内一書	舌エアコン	(灯油式)の	故障)が激
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	L 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		梅松苑		公有財産名		滞在	棟A-2	
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月
面積(m³)	59. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_
施設概要				i助事業を使 ₹興係で実施		定管理者を遺	選定し現在3	社目。維持
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性				h式→電気) §繕を行って		∓度早々にも	も実施してい	\
現状		劣化(外壁の 見受けられる		≹場等の雨漏	り、館内一井	舌エアコン	(灯油式) <i>σ</i> .)故障)が激
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
力化計画								
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

m/- / / /						III // III 3			
施設名		梅松苑		公有財産名		滞在	東B-1 建設年 2000年3月 地下 - 定し現在3社目。維持 策遂行上必要な施設 実施していく。		
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月	
面積(㎡)	57. 00	構造	W (オ		地上	1階		_	
施設概要				が助事業を使 表興係で実施		定管理者を迫	選定し現在3ネ	土目。維持	
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・旅	策遂行上必	要な施設	
管理の方向性				由式→電気) §繕を行って		∓度早々に∶	も実施してい	< ∘	
現状		劣化(外壁 <i>0</i> 見受けられる		は場等の雨漏	り、館内一	舌エアコン	(灯油式)の	故障)が激	
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (百点満点)	調査年度	
劣化評価	连报 连工	77至	Nublica	电水似渊	1成1水1人1用	() ()		 	
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		梅松苑		公有財産名		滞在		
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月
面積(㎡)	57. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要		より、生東は ては、産業額				定管理者を選	建定し現在3社	土目。維持
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	大規模修繕	り修繕、エス が必要になる	る前に予防修	を繕を行って	いく。			
現状		劣化(外壁の見受けられる		€場等の雨漏	り、館内一	舌エアコン	(灯油式)の	故障)が激
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u> </u> 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	 劣化状況に尿	 なじた修繕を	 そ行い、施設	 を維持する			
 年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		梅松苑		公有財産名		滞在		建設年 2000年3月 地下 - し現在3社目。維持 を行上必要な施設 施していく。	
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月	
面積(m ^²)	59. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	地元要望に 管理につい	より、生東は ては、産業額	也区の国庫補 規光課農業振	助事業を使 ₹興係で実施	い建設。指5。 。	定管理者を選	建定し現在3社	±目。維持 □	
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設 要な施設	
管理の方向性	大規模修繕	が必要になる	る前に予防修	る 移 を行って	いく。				
現状		劣化(外壁の 見受けられる		:場等の雨漏	り、館内一書	舌エアコン	(灯油式)の	故障)が激	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	 予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの		 なじた修繕を	 そ行い、施設	 を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度								-	
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

-/· / / / /									
施設名		梅松苑		公有財産名		トイレ			
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2000年3月	
面積(㎡)	44. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	-	
施設概要				i助事業を使 _民 興係で実施		定管理者を対	選定し現在3	社目。維持	
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・旅	医策遂行上必	要な施設	
管理の方向性				由式→電気) §繕を行って		∓度早々に [:]	も実施してい	\ 〈 。	
現状		劣化(外壁の 見受けられる		€場等の雨漏	り、館内一排	舌エアコン	(灯油式) <i>の</i>)故障)が激	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		梅松苑		公有財産名		シャワ	フー棟	#設年 2020年3月 地下 - し現在3社目。維持 を行上必要な施設 をしていく。		
所管課		産業観光課		施設所在地	生田	6009	建設年	2020年3月		
面積(㎡)	17. 45	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_		
施設概要				間事業を使 ₹興係で実施		官管理者を選	建定し現在3ネ	土目。維持		
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	月し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性	大規模修繕	が必要になる	る前に予防修	B式→電気) §繕を行って	いく。					
現状		劣化(外壁の見受けられる		:場等の雨漏	り、館内一書	舌エアコン	(灯油式)の	故障)が激		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	L 予防保全								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名	まつかわり	まつかわの里(スポーツ施設)		公有財産名		スポーツカ	拖設管理棟	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島2	784–1	建設年	1993年5月
面積(㎡)	115. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_
施設概要		観光客が利用たその予約を					種スポーツ	を行う事が
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	等を注目し	修繕は予算的ながら、対応			していく。フ	大がかりな修	§繕は、国等	の補助事業
現状	屋内スポー ている。	ツ施設は雨源	弱りが発生し	,ている。照	明のLED(ヒ、ガラス <i>の</i>)飛散防止対	策も検討し
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
 対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全						
 計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以降					
対策方針	部位ごとの		 なじた修繕を	 - 行い、施設	 を維持する			
年度			内容		242.77	 概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考	_							

施設名	まつかわり	の里(スポー	-ツ施設)	公有財産名		屋内スポ	ーツ施設	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島2	784–1	建設年	1993年5月
面積(㎡)	987. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要				、工芝の屋内 管理を管理棟			↑種スポーツ	を行う事が
施設重要度	Е	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性		修繕は予算的ながら、対応		為、都度修繕 :い。	していく。フ	大がかりな修	を繕は、国等	の補助事業
現状	屋内スポー ている。	ツ施設は雨源	晶りが発生し	ている。照	明のLEDイ	と、ガラス <i>の</i>)飛散防止対	策も検討し
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	₹)			
対策方針	必要な対策	を講じること	<u></u> とを前提に、	対策内容及	び実施時期で び実施時期で	<u></u> を検討する		
 年度		取組	 内容				(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度	屋根改修・	照明LED化						10, 000, 000
令和6年度	屋根改修・	照明LED化						2, 500, 000
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	まつかわ	の里(温水	プール)	公有財産名		屋内温泉	見プール	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島2	784-1	建設年	1994年5月
面積(㎡)	1, 575. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	地域住民、 [‡] る。	観光客が利序	用できる室内	7温水プール	である。町!	民の健康増進	を目的とし	た施設であ
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	20年後、劣 いく。	化調査、調査	を結果に基づ	うく修繕工事	を行う。そ(の他は状況に	応じて、都	度対応して
現状	必要となる	。機器設備は	は都度修繕し	調査結果を基 , ているが、 算的に難しい	高額なもの			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度	スライダー	階段改修						2, 000, 000
令和5年度	照明LED化・	シャワール	一ム改修					25, 000, 000
令和6年度	照明LED化・	シャワール	一ム改修					5, 000, 000
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

•										
施設名		町営住宅		公有財産名	田]営住宅(中	学校西)19-	世設年 1976年11月 地下 - だしている。 だいている。 (方向で決定していていきたい。) い状況である。		
所管課		建設課		施設所在地	元大島	3316-5	建設年	1976年11月		
面積(㎡)	60. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	町営住宅 町営住宅	は、昭和56年 は、2年間の	F以前の建築 契約により	「内生活困窮 を物であり耐 家賃を決定し こて修繕を行	震基準を満た ス、毎月家賃	こしていない	١,			
施設重要度	C		【低】活用	方針等が決定	としていない	施設等				
管理の方向性	る。 その後の	職員の対応に	は、未だ計画	i されていな	い状況である	3 .				
現状							せい状況で	ある。		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度		
対策区分	譲渡・除却									
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	₹)					
対策方針	入居状況を	考慮するなが	かで、順次取	なり壊し						
年度		取組	内容			退去、解体を進めいていきたい。 が無く、老朽化が激しい状況である。 かる状況である。				
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		町営住宅		公有財産名	町	J営住宅(中	学校西) 20-	世設年 1976年11月 地下 - ここでいる。 だいている。 だいている。 が状況である。	
所管課		建設課		施設所在地	元大島	3316–5	建設年	1976年11月	
面積(㎡)	60. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	町営住宅 町営住宅	住宅は、元教 は、昭和569 は、2年間の 繕は、住宅2	F以前の建築 契約により	≦物であり耐 家賃を決定し	震基準を満 <i>f</i> ノ、毎月家賃	こしていない	١,		
施設重要度	(0	【低】活用	方針等が決定	足していない	施設等			
管理の方向性	る。 その後の	に「町営住9 職員の対応は 営住宅に居住	は、未だ計画	īされていな	い状況である	3.			
現状		は、昭和564 営住宅の修約					女しい状況で	ある。	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
対策区分	譲渡・除却								
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	 (美)				
対策方針	入居状況を	考慮するなが	かで、順次取	マり壊し					
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		町営住宅		公有財産名		町営住宅(清北) 23号	#設年 1974年12月 地下 - をしている。	
所管課		建設課		施設所在地	上片框	1819−4	建設年	1974年12月	
面積(㎡)	44. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	町営住宅 町営住宅	は、昭和564 は、2年間の	¥以前の建築 契約により	T内生活困窮 き物であり耐 家賃を決定し こて修繕を行	震基準を満た ス、毎月家賃	としていなし	١,		
施設重要度	(【低】活用	方針等が決定	としていない	施 設等			
管理の方向性	る。 その後の	職員の対応に	は、未だ計画	ī針」につい īされていな : 打合せして	い状況である	3.			
現状				≦物であり耐 ≶繕費も多額			せしい状況で	ある。	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
対策区分	譲渡・除却								
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	₹)				
対策方針	入居状況を	考慮するなが	かで、順次取	双り壊し					
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		町営住宅		公有財産名		町営住宅(清北) 24 号	#設年 1974年12月 地下 - をしている。 だいている。 だいている。 (方向で決定していている。) (方向である。)	
所管課		建設課		施設所在地	上片桐]819–4	建設年	1974年12月	
面積(m²)	60. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	町営住宅 町営住宅	は、昭和56st は、2年間の	年以前の建築 契約により	T内生活困窮 雲物であり耐 家賃を決定し こて修繕を行	震基準を満 <i>f</i> ノ、毎月家賃	こしていなし	١,		
施設重要度	(C	【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等			
管理の方向性	る。 その後の	職員の対応は	は、未だ計画	ō針」につい ፴されていな :打合せして	い状況である	5.			
現状				ē物であり耐 ≶繕費も多額			対しい状況で	ある。	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
対策区分	譲渡・除却								
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	 (美)				
対策方針	入居状況を	考慮するなが	かで、順次取	双り壊し					
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		町営住宅		公有財産名		町営住宅((清北) 25 号	世設年 1974年12月 地下 - をしている。 だいている。 だいている。 (方向で決定していている。) い状況である。		
所管課		建設課		施設所在地	上片桐]819–4	建設年	1974年12月		
面積(㎡)	44. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	町営住宅 町営住宅	は、昭和56年 は、2年間の	F以前の建築 契約により	T内生活困窮 €物であり耐 家賃を決定し こて修繕を行	震基準を満 <i>f</i> ノ、毎月家賃	こしていなし	١,			
施設重要度	C	С	【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等				
管理の方向性	る。 その後の	職員の対応に	は、未だ計画	ī針」につい ፴されていな : 打合せして	い状況である	5.				
現状				€物であり耐 ≶繕費も多額			めしい状況で	ある。		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度		
対策区分	譲渡・除却									
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	麦)					
対策方針	入居状況を	 考慮するな <i>!</i>	 かで、順次耶	 双り壊し						
年度		取組	.内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		町営住宅			町]営住宅(宗	源原南)58-	世設年 1972年4月 地下 - だしている。 だいている。 (方向で決定していていきたい。) い状況である。	
所管課		建設課		施設所在地	元大島	2983-38	建設年	1972年4月	
面積(㎡)	50. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	町営住宅 町営住宅	住宅は、元教 は、昭和569 は、2年間の 繕は、住宅2	F以前の建築 契約により	誓物であり耐 家賃を決定し	震基準を満 <i>f</i> ノ、毎月家賃	こしていない	١,		
施設重要度	(C	【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等			
管理の方向性	る。 その後の	に「町営住9 職員の対応は 営住宅に居住	は、未だ計画	īされていな	い状況である	3.			
現状		は、昭和56 ⁴ 営住宅の修約					対しい状況で	ある。	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
対策区分	譲渡・除却	<u> </u>							
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	 (美)				
対策方針	入居状況を	考慮するなが	いで、順次取	てり壊し					
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	フー	ドリサイクル	施設	公有財産名	7	ァードリサイ	クルセンタ	建設年 2010年8月 地下 - 四理機の管理業務を 、2台の生ごみ処理 業に関連する物品が を行上必要な施設 する。修繕が必要な する。合は、あと利用		
所管課		環境水道課		施設所在地	元大島	3289-3	建設年	2010年8月		
面積(㎡)	52. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	委託してい	る。平成21年 ている。その	∓度より週3	回、町内の一	-部地域の生	ごみを収集	して、2台の	生ごみ処理		
施設重要度	Е	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性		した場合に、								
現状	様子は確認	できず。令和	回3年3月末に		ードリサイク	クル事業から	撤退予定に	て(現在検		
d> 11 == 1==	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	 5点満点)	調査年度		
劣化評価										
対策区分	現状維持・	———— 予防保全								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度		-								
令和11年度		-								
令和12年度										
備考										

施設名	生田一	生田一般廃棄物最終処分場		公有財産名		処分	分場	地下 - 二	
所管課		環境水道課		施設所在地	生田3	231-9	建設年	1997年3月	
面積(㎡)	177. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_	
施設概要		ある一般廃季 らの浸出水処				殳。長豊建 該	は㈱に依頼し	て、処分場	
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設	
管理の方向性	い施設の維		う。生田の一	-般廃棄物最	終処分場の死	浅余容量は7,	541㎡であり		
現状	未記入								
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百		調杏年度	
劣化評価		71 =	1.1111177	モベルバ	און אנו אין אנו		- 7 7 /	两五十久	
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		教員住宅				教員住宅(清北) 26号	
所管課		こども課		施設所在地	上片桐]825–1	建設年	1984年2月
面積(m³)	60. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	片桐にある教 住対策、福祉 いる。	牧職員住宅。 止施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋ネ	ごが、空きか 皆となり教職	があり、町長 裁員以外でも	が認める場 短期間の入
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必要	要な施設
管理の方向性		的には他部署	客への移管、	または払下	げを検討する	5 .		
現状	施設の老朽 清北の住宅	化。 は近年教職貞	員の入居がな	く、空室も	多い。			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	行い、施設	<u></u> を維持する			
—————— 年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	教員住宅			公有財産名		教員住宅(清北) 27号	建設年 1984年2月地下 - り、町長が認める場以外でも短期間の入路行上必要な施設 調査年度	
所管課		こども課		施設所在地	上片桐	818–14	建設年	1984年2月	
面積(m³)	45. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_	
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	牧職員住宅。 止施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋ネ	ごが、空きか 者となり教職	があり、町長 裁員以外でも	が認める場 短期間の入	
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必要	 要な施設	
管理の方向性		的には他部署	客への移管、	または払下	げを検討する	5 .			
現状	施設の老朽 清北の住宅	化。 は近年教職貞	員の入居がな	く、空室も	多い。				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
————— 対策区分	現状維持・	 予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
————— 対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	 そ行い、施設	<u></u> を維持する				
 年度		取組	 内容				(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考	_								

施設名		教員住宅		公有財産名	教員	 住宅(清北) 44 - 45 - 4	地下 一切、町長が認める場以外でも短期間の入場行上必要な施設 調査年度		
所管課		こども課		施設所在地	上片桐	818-14	建設年	1986年3月		
面積(㎡)	193. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_		
施設概要		住対策、福祉								
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性	清北:将来	的には他部署	客への移管、	または払下	げを検討する	5 .				
現状	施設の老朽清北の住宅	化。 は近年教職員	員の入居がな	く、空室も	多い。					
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	理 比继柱。	 로만/P.스								
	現状維持・									
計画期間	令和13年度	(2031年度) —————	以降 ————							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に応	なじた修繕を	行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		教員住宅		公有財産名		教員住宅((城北) 21号	建設年 1984年2月 地下 - り、町長が認める場外でも短期間の入路行上必要な施設の維持管理を行う。 調査年度		
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3277–27	建設年	1984年2月		
面積(m³)	45. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	救職員住宅。 业施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋す	ごが、空きか 者となり教職	があり、町長 戦員以外でも	が認める場 短期間の入		
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性		原:修繕が』	I 必要な部位か	、発生した場	合に、事後値	多繕を行い が	恋設の維持管	理を行う。		
現状	施設の老朽	化。								
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	 予防保全	ļ					<u> </u>		
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	応じた修繕 を	そ行い、施設	を維持する					
年度		取組	 l内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度		-								
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		教員住宅		公有財産名		教員住宅((城北) 22号	建設年 1984年2月 地下 一 り、 でも 短期間の 入 終行上必要な施設の維持管理を行う。		
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3277–27	建設年	1984年2月		
面積(m³)	60. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	救職員住宅。 业施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋す	ごが、空きか 者となり教職	があり、町長 戦員以外でも	が認める場 短期間の入		
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	 用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	 要な施設		
管理の方向性	城北、名子	原:修繕が貞	L 必要な部位か	、発生した場	合に、事後値	多繕を行い旅	記設の維持管	理を行う。		
現状	施設の老朽	化。								
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	———— 予防保全								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	応じた修繕を	行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度		·								
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		教員住宅		公有財産名		教員住宅(城北) 35号	建設年 1985年1月 地下 - り、町長が認める場以外でも短期間の入 を行上必要な施設の維持管理を行う。 調査年度		
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3277–27	建設年	1985年1月		
面積(m³)	60. 00	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	救職員住宅。 业施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋す	ごが、空きか 者となり教職	があり、町長 裁員以外でも	が認める場 短期間の入		
施設重要度		 В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性		原:修繕が	I 必要な部位か	、発生した場	合に、事後値	多繕を行いが	恋設の維持管	理を行う。		
現状	施設の老朽	化。								
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	<u> </u>								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に応	応じた修繕を	行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		教員住宅		公有財産名		教員住宅((城北) 36号	
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3277-27	建設年	1985年1月
面積(㎡)	60. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	救職員住宅。 止施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅が 当課が斡旋す	ごが、空きだ 者となり教耶	があり、町長 戦員以外でも	が認める場 短期間の入
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性			L 必要な部位か	、発生した場	合に、事後値	多繕を行い放	施設の維持管	理を行う。
現状	施設の老朽	化。						
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(ī	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕 を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		教員住宅		公有財産名	教員住宅	(名子原) 3	9 - 40 - 41 -	42·43号
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3174–3	建設年	1986年3月
面積(㎡)	298. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	救職員住宅。 业施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋者	ごが、空きか 者となり教職	があり、町長 裁員以外でも	が認める場 短期間の入
施設重要度	E	 3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性			■ 必要な部位か	、発生した場	合に、事後値	多繕を行い 旅	恵設の維持管	理を行う。
現状	施設の老朽	化。						
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
—————— 対策方針	部位ごとの			行い、施設	 を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度	長寿命化工	事						4, 000, 000
令和8年度	長寿命化工	事						
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		教員住宅		公有財産名	教員住宅	(名子原)4	7 - 48 - 49 -	50・51号
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3174–3	建設年	1987年3月
面積(m³)	298. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要		片桐にある教 住対策、福祉 いる。						
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必要	要な施設
管理の方向性		原:修繕が必	必要な部位か	が発生した場	合に、事後値	多繕を行い 旅	恵設の維持管	理を行う。
現状	施設の老朽	化。						
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
————— 対策区分	現状維持・	 予防保全						
 計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以降					
対策方針	部位ごとの		 なじた修繕を	 - 行い、施設	 を維持する			
年度			内容		242777		(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		教員住宅		公有財産名	教員住宅	(名子原)	53 • 54 • 55	• 56 • 57号
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3174–3	建設年	1988年3月
面積(㎡)	298. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_
施設概要		片桐にある教 住対策、福祉 いる。						
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必要	要な施設
管理の方向性		原:修繕が必	必要な部位か	が発生した場	合に、事後値	多繕を行い旅	恵設の維持 管	理を行う。
現状	施設の老朽	化。						
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全						
———— 計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以降					
対策方針	部位ごとの		 なじた修繕を	 - 行い、施設	 を維持する			
年度			内容		242777		(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		教員住宅		公有財産名	教	(員住宅(名	子原)1・2-	号
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3174–1	建設年	1997年2月
面積(㎡)	117. 00	構造	W (オ	(造)	地上	2階	地下	_
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	救職員住宅。 业施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋ネ	ごが、空きか 皆となり教職	「あり、町長 は員以外でも	が認める場 短期間の入
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性			L 必要な部位か	《発生した場	合に、事後値	多繕を行い 施	記設の維持管	理を行う。
現状	施設の老朽	化。						
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
————— 対策区分	現状維持・	L 予防保全	l					
計画期間		(2031年度)	以降					
				 そ行い、施設	た			
対策方針	部位ことの		心した惨름を 内容	こ1丁い、他政	を推行する	概算	(((((((((((((
年度 一 令和3年度		4又 7日				<u> </u>	(口)	
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		教員住宅		公有財産名	教	対員住宅(名	子原)3・4-	建設年 1998年2月 地下 - リ、町長が認める場外でも短期間の入場行上必要な施設の維持管理を行う。 調査年度	
所管課		こども課		施設所在地	元大島	3174–1	建設年	1998年2月	
面積(m³)	117. 00	構造	W (オ	造)	地上	2階	地下	_	
施設概要	元大島と上 合(移住定 居を認めて	住対策、福祉	牧職員住宅。 止施策等)、	原則、教職 役場内の担	員用の住宅 <i>†</i> 当課が斡旋ネ	ごが、空きか 者となり教晴	があり、町長 裁員以外でも	が認める場 短期間の入	
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	·ービス・施	策遂行上必要	要な施設	
管理の方向性			必要な部位か	が発生した場	合に、事後値	多繕を行い旅	恵設の維持 管	理を行う。	
現状	施設の老朽	化。							
 劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
—————— 対策区分	現状維持・	, 로타(모수							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降 ————						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に属	じた修繕を	行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度 									
令和6年度									
令和7年度 一									
令和8年度 ———— 令和9年度									
令和10年度									
令和11年度 令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名		旧東小学校		公有財産名		普通・管	理教室棟	
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1982年3月
面積(mů)	1, 542. 00	構造	RC (鉄筋コ:	ンクリート)	地上	3階	地下	_
施設概要	策課が活用	方法の検討、	生涯学習詩)小学校。平 果が施設維持 ೬備、校舎清	管理を担って	ている。清掃	暴託業者と	して地元の
施設重要度	C	C	【低】活用	方針等が決定	定していない	・施設等		
管理の方向性	的な心のよ づけとした! め、住民の	りどころでる い。地区のデ 自力での活情	あり、解体に 舌性化策と併 生化を行う体	高齢化率の は考えられな けせて考える は力は既に亡 いにテコ入れ	い。地域のt 必要があるz くなっている	皆さんに自由 が、人口減り る。今のうち	aに使用して >の歯止めが	もらう位置 利かないた
現状				き朽化してい ベルコニーの		,\ _o		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	応じた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	l内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

-/· / / / /								
施設名		旧東小学校		公有財産名		給食	室等	
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1982年3月
面積(㎡)	88. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	策課が活用	方法の検討、	生涯学習謂)小学校。平 ∦が施設維持 &備、校舎清	管理を担って	ている。清掃	暴託業者と	して地元の
施設重要度	C	C	【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等		
管理の方向性	的な心のよ づけとした! め、住民の	りどころでa い。地区のii 自力での活性	あり、解体は 5性化策と併 生化を行う体	高齢化率のは考えられなけせて考えるなけは既に亡いたっしたことれた。	い。地域のt 必要があるた くなっている	皆さんに自由 が、人口減少 る。今のうち	aに使用して >の歯止めが	もらう位置が利かないた
現状				5朽化してい バルコニーの		```°		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全						l
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

			III ///						
施設名		旧東小学校		公有財産名		食	堂	ー まちづくり政 fとして地元の	
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1982年3月	
面積(m³)	150. 00	構造	S(鉄		地上	1階	地下	_	
施設概要	策課が活用:	方法の検討、	生涯学習謂		管理を担って	ている。清掃	掃委託業者と	して地元の	
施設重要度	C	C	【低】活用	方針等が決定	定していない	`施設等			
管理の方向性	的な心のよ づけとした め、住民の	りどころでa い。地区のii 自力での活性	あり、解体は 舌性化策と併 生化を行う体	t考えられな fせて考える	い。地域のt 必要があるた くなっている	皆さんに自由 が、人口減少 る。今のうち	aに使用して >の歯止めが	もらう位置利かないた	
現状				き朽化してい ドルコニーの		,\ _o			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
 対策区分	現状維持・								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの		こじた修繕を		を維持する				
 年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

-/· / / / /		DHXH1 — L						
施設名		旧東小学校		公有財産名		体	育館	
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1982年3月
面積(㎡)	602. 00	構造	RC (鉄筋コ	ンクリート)	地上	1階	地下	_
施設概要	策課が活用	方法の検討、	生涯学習謂	D小学校。平 果が施設維持 &備、校舎清	管理を担って	ている。清掃	骨委託業者と	:して地元の
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	 }等		
管理の方向性	的な心のよ づけとした! め、住民の	りどころでa い。地区のii 自力での活fi	あり、解体に 舌性化策と併 生化を行う体	高齢化率の は考えられな けせて考える は力は既に亡 いにテコ入れ	い。地域のt 必要があるた くなっている	皆さんに自由 が、人口減少 る。今のうち	aに使用して ♪の歯止めか	もらう位置 が利かないた
現状				き朽化してい バルコニーの		۸,		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(ī	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	応じた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	l内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		旧東小学校		公有財産名		プール	更衣室	
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1965年8月
面積(㎡)	43. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	策課が活用	方法の検討、	生涯学習調)小学校。平 ∦が施設維持 &備、校舎清	管理を担って	ている。清掃	弱委託業者と	して地元の
施設重要度	(<u> </u>	【低】活用	方針等が決定	定していない	·施設等		
管理の方向性	的な心のよ づけとした め、住民の	りどころでる い。地区の活 自力での活動	あり、解体は 舌性化策と併 生化を行う体	高齢化率の は考えられな けせて考える は力は既に亡 いにテコ入れ	い。地域の 必要があるが くなっている	皆さんに自由 が、人口減り る。今のうち	aに使用して >の歯止めが	もらう位置利かないた
現状				き朽化してい バルコニーの		,\ _o		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u> </u> 予防保全						
———— 計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以降					
対策方針	部位ごとの		たじた修繕を	 :行い、施設	 を維持する			
年度			内容			概算	(円)	
令和3年度						77227		
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

-/· / / / /										
施設名		旧東小学校		公有財産名		体育館	交した。以後、まちづくり政 対情操委託業者として地元の 力ギの開閉を行っている。 東小学校は地域のシンボル に自由に使用してもらう位置 に自対の歯止めが利かないた のうちに地域をコディネート			
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1982年12月		
面積(㎡)	20. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	策課が活用	方法の検討、	生涯学習謂	∦が施設維持	管理を担って	ている。清掃	帚委託業者と	:して地元の		
施設重要度	C	C	【低】活用	方針等が決定	定していない	·施設等				
管理の方向性	的な心のよ づけとした! め、住民の	りどころでa い。地区のii 自力での活性	あり、解体は 5性化策と併 生化を行う体	t考えられな fせて考える	い。地域のt 必要があるた くなっている	皆さんに自由 が、人口減少 る。今のうち	aに使用して bの歯止めか	もらう位置 が利かないた		
現状				き朽化してい バルコニーの		۸,				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(i	百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	予防保全						.1		
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	じた修繕を	そ行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		旧東小学校		公有財産名	体育館西倉庫			
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田	4736	建設年	1982年12月
面積(mů)	19. 00	構造	S(鉄		地上	1階	地下	-
施設概要	策課が活用:	方法の検討、	生涯学習謂)小学校。平 果が施設維持 ೬備、校舎清	管理を担って	ている。清掃	帚委託業者と	こして地元の
施設重要度	(<u> </u>	【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等		
管理の方向性	的な心のよ づけとした め、住民の	りどころでる い。地区のX 自力での活動	あり、解体は 舌性化策と併 生化を行う体	高齢化率の は考えられな けせて考える は力は既に亡 いにテコ入れ	い。地域のも 必要があるが くなっている	皆さんに自由 が、人口減少 る。今のう <i>ち</i>	由に使用して りの歯止めか	てもらう位置 ^が 利かないた
現状				き朽化してい ドルコニーの		, \ _o		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								-
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	古町コ	ミュニティも	2ンター	公有財産名		古町名	公民館	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	5 749−5	建設年	1997年3月
面積(㎡)	250. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	-
施設概要	松川町が施	設設立、管理	里運営は各区	公会で行って	いる。			
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	区と協議を	行う。		『対応(補助				
現状	各地区の利 要望がでて		とにより、畳	その広間を フ	ローリング	(テーブル と	ヒイス)にし	たいという
45 U = T 1 m	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(i	百点満点)	調査年度
劣化評価								
対策区分	現状維持・	 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	さじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	古町コ	ミュニティも	ヹ ンター	公有財産名	古	町公民館(多目的ホール	レ)
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	1 749−5	建設年	1997年3月
面積(㎡)	214. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	松川町が施	設設立、管理	里運営は各区	公会で行って	いる。			
施設重要度	,	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	区と協議を	行う。		ご対応 (補助				
現状	各地区の利 要望がでて		比により、畳	骨の広間をフ	ローリング	(テーブル と	: イス)にし	たいという
	屋根・屋上	外壁	由並仕上	雨气扒供	₩┼ボ≒ル/井	健全度(i	五点港上)	
劣化評価	屋似 · 屋工	77.壁	内部仕上	電気設備	機械設備)姓土及(1	日从心思/	調査年度
対策区分	現状維持・	 予防保全						<u> </u>
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

 										
施設名		旧青年の家		公有財産名		本1	本館棟			
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月		
面積(㎡)	1, 732. 83	構造	RC (鉄筋コ:	ンクリート)	地上	2階	地下	-		
	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である	5 .			
施設概要										
施設重要度	(<u> </u>	【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等				
		検討を進め ⁷ 利用若しくI			くとも令和く	3年度中には	よ方向性を示	ます。その中		
管理の方向性	C 玩 廷 物 07	TIMA U VI	ひったひってンシュ	гешу.						
自在公刀門正										
	71.5 FL.	, L \## d= == \= \ = = T		ll - tim	1-1.711	-1.71	70.157.157.5	3 11 66 46 50		
TH .U.		は滞任父流3 顕著である。		えとして利用	CINCE	しているか、	現状は雨流	雨り寺、施設		
現状										
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度		
力に計画										
対策区分	継続検討									
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	今後の施設	の方向性(オ	利活用・廃山	と等) につい	て検討を行う	5				
年度		取組	内容		地上 2階 地下 一 教育(合宿等)施設である。 中定していない施設等 遅くとも令和3年度中には方向性を示す。その中					
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度 令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考	Ī									

施設名		旧青年の家		公有財産名		体	育館	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1979年3月
面積(m ³)	694. 87	構造	RC (鉄筋コ:	ンクリート)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	- より移譲され	いた旧社会教	育(合宿等)	施設である	5 .	
施設重要度	,	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	で現建物の		- ているところ は除却の方金	らであり、遅 †を出す。	くとも令和な	3年度中には	は方向性を示	きす。その中
現状		は滞在交流 <u>3</u> 顕著である。		として利用	していくと	しているが、	現状は雨漏	り等、施設
45.11 = T l'T	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(ī	百点満点)	調査年度
劣化評価								
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に応	芯じた修繕 を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			しているが、現状は雨漏り等、施設健全度(百点満点) 調査年度 概算(円)		
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		旧青年の家		公有財産名		倉	庫	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1978年4月
面積(m³)	69. 02	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である) ₀	
施設概要								
			T					
施設重要度		C		方針等が決定				+ 20+
		検討を進めり 利用若しくに		らであり、遅 †を出す。	くとも予和く	3 年度中には	人の性を示	り。その中
管理の方向性								
				として利用	していくとし	しているが、	現状は雨漏	り等、施設
現状	の老朽化は	顕著である。						
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		5点満点) 1点満点)	調査年度
劣化評価		71 =	1.1111177	モベルル	IN TALL I'M	~_~ ·-		阴五十久
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(和	利活用・廃止	と等) につい	て検討を行う	5		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度 								
令和6年度 令和7年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		旧青年の家		公有財産名		消火栓ホ	ポンプ置場	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月
面積(m³)	5. 00	構造	CB (コンクリ-	ートブロック)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である	5 .	
施設重要度	(【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等		
管理の方向性	で現建物の		ているところ は除却の方金		くとも令和:	3 年度中には	は方向性を示	₹す。その中
現状		は滞在交流3顕著である。		として利用	していくと	しているが、	現状は雨漏	り等、施設
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(ī	五占滞占)	調査年度
劣化評価	座似 座工	が至	Nubit	电水水闸	1及1及1人1用	建主及 (1	— AN AM AN /	
対策区分	継続検討							<u>.I</u>
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(ネ	利活用・廃止	-等)につい	て検討を行 [・]	j		
年度		取組	.内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

1-7-1-37		DHX H I I						
施設名		旧青年の家		公有財産名		合併処理	₫槽機械室 ■	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月
面積(m ^²)	14. 25	構造	RC(鉄筋コン	ンクリート)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である	5 .	
施設重要度	(【低】活用	方針等が決定	足していない	施設等		
管理の方向性		検討を進めて 利用若しくに			くとも令和3	3年度中には	は方向性をテ	₹す。その中
現状		は滞在交流型 顕著である。		として利用	していくとし	っているが、	現状は雨源	引り等、施設
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(i	百点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(オ	対活用・廃止	-等)につい	て検討を行う	5		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

m/- /		DHX H I L	. 1111 /// 1					
施設名		旧青年の家		公有財産名		屋外簡	易便所	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月
面積(㎡)	6. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である	5 。	
施設重要度	(【低】活用	方針等が決定	定していない	施設等		
管理の方向性		検討を進めて 利用若しくに			くとも令和く	3年度中には	は方向性をえ	きす。その中
現状		は滞在交流類		として利用	していくと	しているが、	現状は雨湯	引等、施設
		l			144 1 5 - 5 444	/+ A -+ /-	T - + + - \	T
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(日点满点)	│ 調査年度 │
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(オ	利活用・廃止	-等)につい	て検討を行う	<u> </u>		
年度		取組	内容			1階 地下 - 施設である。 ・施設等 3年度中には方向性を示す。その中 しているが、現状は雨漏り等、施設 健全度(百点満点) 調査年度		
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		旧青年の家		公有財産名		キャン	プ場便所	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月
面積(㎡)	16. 20	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である	0.	
施設重要度	(С	【低】活用	方針等が決定	としていない	施設等		
管理の方向性	で現建物の	利用若しくは	は除却の方金	計を出す 。				
現状		は滞在交流型 顕著である。		として利用	していくとし	」ているが、	現状は雨漏	り等、施設
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	継続検討	l		<u>l</u>				
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
—————— 対策方針	今後の施設	 の方向性(和	 対活用・廃止	<u></u> 等)につい	 て検討を行う	 5		
 年度		取組	 内容		地上 1階 地下 一 (合宿等) 施設である。			
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		旧青年の家		公有財産名		キャン	プ場物置	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月
面積(㎡)	9. 72	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	ルた旧社会教	育(合宿等)	施設である	0.	
—————— 施設重要度	(C	【低】活用	 方針等が決足	 Èしていない	 ·施設等		
管理の方向性	で現建物の	利用若しくは	は除却の方金	計を出す 。				
現状		は滞在交流型 顕著である。		として利用	していくとし	」ているが、	現状は雨漏	り等、施設
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	継続検討							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	今後の施設	の方向性(和	 対活用・廃止	<u>-</u> 等)につい	て検討を行う	 5		
 年度		取組	 内容		地上 1階 地下 一 (合宿等) 施設である。			
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考	_							

施設名		旧青年の家		公有財産名		キャン	プ場倉庫	
所管課		産業観光課		施設所在地	大島27	50-284	建設年	1977年10月
面積(㎡)	9. 93	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_
施設概要	町内大島に	ある長野県。	より移譲され	た旧社会教	育(合宿等)	施設である	0 0	
施設重要度	(С	【低】活用	方針等が決足	定していない	施設等		
管理の方向性	で現建物の	利用若しくは	は除却の方金	∤を出す。				
現状		は滞在交流型 顕著である。		として利用	していくとし	」ているが、	現状は雨漏	り等、施設
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
————— 対策区分	継続検討							
———— 計画期間	令和13年度	(2031年度)	 以降					
 対策方針	今後の施設	 の方向性(和	 対活用・廃止	 :等)につい	 て検討を行う	 5		
年度			内容		育(合宿等)施設である。 定していない施設等 くとも令和3年度中には方向性を示す。その中 していくとしているが、現状は雨漏り等、施設			
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考	_							

施設名		運動公園		公有財産名		管理模	東(西)	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	2891-3	建設年	1998年3月
面積(m³)	19. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要		ランド内に i 行っている。		いる管理棟及	び公衆トイし	ン。公民館 行	- 管理人が定期	的に施設見
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・旅	策遂行上必	要な施設
管理の方向性		した場合は返	まやかに修繕	善をしていく	0			
現状	グランド照	明が水銀灯で	であるため更	新する必要	がある。			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
	現状維持・	, 로타(모수						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降 ————					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に属	なじた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		運動公園		公有財産名		管理棟	!(東)			
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	2891-3	建設年	1999年3月		
面積 (m²)	14. 00	構造	W (オ	·	地上	1階	地下	_		
施設概要				\る管理棟及	び公衆トイ	ン。公民館管	- 管理人が定期	的に施設見		
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設		
管理の方向性		した場合は過	速やかに修 続	きをしていく	0					
現状	グランド照	明が水銀灯で	であるため更	新する必要	がある。					
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	 予防保全								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

施設名		運動公園		公有財産名		上卜	イレ	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	2891–3	建設年	1984年3月
面積(mů)	45. 20	構造	W (オ	造)	地上	1階	地下	_
施設概要		ランド内に言 行っている。		る管理棟及	び公衆トイー	ン。公民館管	理人が定期	的に施設見
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必要	要な施設
管理の方向性	異常が発生	した場合は返	速やかに修 緯	善をしていく	o			
現状	グランド照	明が水銀灯で	であるため更	新する必要	がある。			
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全 ————						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		運動公園		公有財産名		下丨	イレ	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	2891-3	建設年	1984年3月
面積(㎡)	29. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要		ランド内に ፤ 行っている。		\る管理棟及	び公衆トイし	_{ノ。公民館^f}	管理人が定期	的に施設見
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	月し、住民サ	·ービス・旅	策遂行上必	ーーー 要な施設
管理の方向性	異常が発生	した場合は近	まやかに修 絡	善をしていく	0			
現状	グランド照	明が水銀灯で	であるため更	乭新する必要	がある。			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの		たじた修繕を	そ行い、施設	<u></u> を維持する			
年度		取組	.内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		町図書館・資		公有財産名		四宗田与	 - 資料館	
	14711				— <u>— </u>		1	1000 75 5
所管課 —————		生涯学習課 T	1	施設所在地		导3720	建設年	1992年5月
面積(㎡)	2, 222. 00	構造	RC (鉄筋コ:		地上	2階	地下	-
施設概要		1階と地下を呈している		2階が資料館	官。中央公民	館と体育館	と廊下でつ	ながり、複
施設重要度	I	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	壁等のクラ		屋根の吹替、	施設の長寿 LED照明 Eなど)配置換え、	畳スペース
現状	図書館入り 自動ドアの	ロの車寄せれ 可動範囲が現	主が割れてし 見在の規定に	J壁、屋根か いる。 こ合っていな 書館の書架を	ر١ _°			
劣化評価	屋根・屋上		内部仕上	電気設備	機械設備	健全度()		調査年度
	С	С	С	С	С		54	2020
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和3年度	(2021年度)	~令和12年	度(2030年度	₹)			
対策方針	必要な対策	を講じること	とを前提に、	対策内容及	び実施時期で	を検討する		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度	大規模改修	設計						6, 000, 000
令和5年度	大規模改修	工事						150, 000, 000
令和6年度	大規模改修	工事						
令和7年度	大規模改修	工事(第2月	期)					200, 000, 000
令和8年度	大規模改修	工事(第2月	期)					
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

1-7-1-37								
施設名	上新	新井地区公臣	記館	公有財産名		上新井	公民館	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	∄1654	建設年	1995年3月
面積(m³)	985. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	2階	地下	_
施設概要	松川町が施	設設立、管理	里運営は各区	公会で行って	いる。			
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	:等		
管理の方向性	修繕個所が 区と協議を		合は各地区で	『対応(補助	金交付)。フ	大規模修繕力	が発生する場	合は、各地
現状	各地区の利 要望がでて		とにより、畳	その広間を フ	ローリング	(テーブル。	ヒイス)にし	たいという
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
お笠区八	理快继持	ᆂᄄᄱᄼ						
対策区分	現状維持・							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降 ————					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	上	大島地区公月	己館	公有財産名		上大島	公民館	
所管課		生涯学習課		施設所在地	大島	2194	建設年	1989年3月
面積(㎡)	800. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	2階	地下	-
施設概要	松川町が施	設設立、管理	里運営は各区	弦会で行って	いる。			
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	区と協議を	行う。		ご対応(補助				
現状	各地区の利 要望がでて		比により、畳	その広間を フ	ローリング	(テーブル &	ヒイス)にし	たいという
	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度()	 百点満点)	調査年度
劣化評価					100 100 100			
対策区分	現状維持・							•
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	上	片桐地区公臣	倉館	公有財産名		上片桐	公民館	建設年 1993年3月 地下	
所管課		生涯学習課		施設所在地	上片村	司2250	建設年	1993年3月	
面積(㎡)	345. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	2階	地下	_	
施設概要	松川町が施	設設立、管理	 里運営は各区	公会で行って	いる。				
施設重要度	,	Ą	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等			
管理の方向性	区と協議を	行う。							
現状	各地区の利 要望がでて		比により、畳	その広間を フ	ローリング	(テーブルと	:イス)にし	たいという	
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
—————— 対策方針	部位ごとの	 劣化状況に「	 芯じた修繕を		 を維持する				
 年度		取組	 .内容				(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度	トイレ洋式	化工事						3, 000, 000	
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	上片	桐町営グラウ	フンド	公有財産名		١ ٠	イレ	
所管課		生涯学習課		施設所在地	上片机	同2260	建設年	1974年5月
面積 (m³)	30. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
施設概要	上片桐町営 ている。	グランド内に	こ設置してあ	るるトイレ。	公民館管理。	人が定期的に	_ -施設見回り	清掃を行っ
施設重要度	E	3	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設
管理の方向性	していく。	用がないため	_ か、水道は』	-水栓で止め	ている。異常	常が発生した	-場合は速や	かに修繕を
現状	グランド照	明が水銀灯で	であるため更	語新する必要	がある。			
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	L 予防保全						<u> </u>
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	さじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

m/- / /								
施設名		中央公民館		公有財産名		公	民館	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	3 3720	建設年	2016年10月
面積(m²)	1, 678. 49	構造	S(鉄	骨造)	地上	3階	地下	_
	平成28年度	に建替えとな	よった施設。	施設内は(核	ま) チャンネノ	レユーが設し	置されている	်
施設概要								
施設重要度		4		時の防災拠点		: 等		
	定期的なメ	ンテナンスで	を実施してい	いく必要があ	る。			
管理の方向性								
	建築から3	年が経過して	ており タイ	(ルのひび割	カかど細かし	<u> </u>	タ絲個 正がる	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
現状	る。	十万が土地で、	C 03 9 C 7 1	7000 O. O. Bi	イひみ C 小川 /)		多幅 個別 25	ET C C 0.
坑八								
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
対策区分	現状維持・	予防保全 ————						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に尿	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名		町民体育館		公有財産名		体	育館	
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	3592-2	建設年	1986年6月
面積(㎡)	4, 032. 00	構造	RC(鉄筋コ:	ンクリート)	地上	2階	地下	_
施設概要	町民体育館 常駐。	:昭和61年회	发工、平成3	1年度に耐震	補強工事及び	び屋根防水	- 工事を実施。	施設管理人
施設重要度	A	4	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性		発生した場合						
現状	町民体育館	:カーテン、	緞帳の老杯	5化				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度
————— 対策区分	現状維持・	<u>l</u> 予防保全	<u> </u>	<u> </u>				
———— 計画期間	 令和13年度	(2031年度)	 以降					
対策方針				 そ行い、施設	 を維持する			_
年度	np 应 C C V		· 内容		と作的する	押 質	(円)	
 令和3年度		4人 和	.r 17 <u>D</u> -			190 31	(1 1)	
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

個票番号 96

	、心以间外心以门图【间末】									
施設名	部奈江	文化伝承セン	ノター	公有財産名		部奈	公民館			
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田2939-1 建設年			1998年3月		
面積(m²)	344. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_		
施設概要	松川町が施	設設立、管理	里運営は各区	公会で行って	いる。					
施設重要度	A	A 【高】災害時の防災拠点・避難施設等								
管理の方向性	修繕個所が 区と協議を		合は各地区で	₹対応(補助	金交付)。方	大規模修繕 <i>t</i>	が発生する場	合は、各地		
現状	各地区の利 要望がでて		とにより、畳	の広間を フ	ローリング	(テーブル と	とイス)にし	たいという		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百点満点)	調査年度		
対策区分	現状維持・	予防保全 —————								
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降							
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	さじた修繕を	そ行い、施設	を維持する					
年度		取組	内容			概算	(円)			
令和3年度										
令和4年度										
令和5年度										
令和6年度										
令和7年度										
令和8年度										
令和9年度										
令和10年度										
令和11年度										
令和12年度										
備考										

	1							
施設名	福与ふる里ふれあい館			公有財産名	福与公民館			
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田(909–1	建設年	2000年3月
面積(m [°])	396. 00	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_
	松川町が施	設設立、管理	里運営は各区	く会で行って	いる。			
施設概要								
施設重要度	,	A	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
	修繕個所が区と協議を		合は各地区で	で対応(補助	金交付)。	大規模修繕カ	が発生する場	合は、各地
管理の方向性		11 7 0						
官垤の万円住								
	各地区の利 要望がでて		とにより、畳	畳の広間をフ	ローリング	(テーブルと	:イス)にし	たいという
現状								
少儿部伍	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(i	百点満点)	調査年度
劣化評価								
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況にん	むじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度 令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
					<u> </u>			
備考								

m/- / / /								
施設名	福与体育館 公有財産名			体育館				
所管課		生涯学習課		施設所在地	生田8	393-1	建設年	1999年2月
面積(㎡)	684. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要	福与体育館 ていない。	:平成11年회	俊工、アリー	ナ(バレー	ボール1面)	、勤労者体	育館、管理)	は常駐し
施設重要度	A	A	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	等		
管理の方向性	修繕個所が	発生した場合	合に対応					
現状	福与体育館	:消防設備	(アリーナ外	火災報知器)	老朽化、トイ	イレ洋式化		
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(ī		調査年度
为16計1四	В	С	В	В	В	7	73	2020
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	部位ごとの	劣化状況に帰	なじた修繕を	そ行い、施設	を維持する			
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	名子原体育館			公有財産名	体育館			
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	2930-1	建設年	1994年2月
面積(㎡)	784. 00	構造	S(鉄	骨造)	地上	1階	地下	_
施設概要		館:平成6年 していない。		ーナ (バレ-	-ボール2面)	、柔道場あ	- 5り。勤労者	体育館、管
施設重要度	,	Δ.	【高】災害	時の防災拠点	点・避難施設	(等		
管理の方向性		発生した場合	合に対応					
現状	名子原体育	館:カーテン	ン、網戸の老	送朽化				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度
力化計画	С	С	С	В	В	6	54	2020
対策区分	現状維持・	予防保全						
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降					
対策方針	必要な対策	を講じること	とを前提に、	対策内容及	び実施時期で	を検討する		
年度		取組	内容			概算	(円)	
令和3年度								
令和4年度								
令和5年度								
令和6年度								
令和7年度								
令和8年度								
令和9年度								
令和10年度								
令和11年度								
令和12年度								
備考								

施設名	名子地区公民館			公有財産名	名子公民館				
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	릨 3589	建設年	1985年11月	
面積(㎡)	581.00	構造	S(鉄	骨造)	地上	2階	地下	_	
	松川町が施	設設立、管理	理運営は各区	全で行って	いる。				
施設概要									
施設重要度		A		時の防災拠点					
	修繕個所が 区と協議を		合は各地区で	:対応(補助	金交付)。力	大規模修繕か	が発生する場	合は、各地	
管理の方向性									
			化により、畳	との広間をフ	ローリング	(テーブルと	:イス) にし	たいという	
現状	要望がでて	いる。							
少儿証圧	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	百点満点)	調査年度	
劣化評価									
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	行い、施設	を維持する				
年度		取組	内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度									
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度 一 令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									
用つ									

施設名	弓道場			公有財産名	弓道場(射場)				
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島		建設年	1986年6月	
面積(㎡)	136. 50	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
	昭和61年竣	工施設。松川	川町体育協会	≷所属の弓友	会が主に使用	用、施設清掃	まをしてくれ	ている。	
施設概要									
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	要な施設	
	修繕個所が	発生した場合	合に対応						
管理の方向性									
	屋根の錆、	雨樋の老朽イ	化(的場)、	外トイレの	洋式化要望る	あり			
現状									
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
73.1041.11									
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に応	芯じた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	l内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度	屋根改修工	事						1, 000, 000	
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	弓道場			公有財産名	弓道場(的場)				
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島3707		建設年	1986年6月	
面積(㎡)	50. 50	構造	W (オ	(造)	地上	1階	地下	_	
	昭和61年竣	工施設。松儿	町体育協会	除所属の弓友	会が主に使用	用、施設清掃	をしてくれ	ている。	
施設概要									
施設重要度	E	 В	【中】不特	 定多数が利用	 用し、住民サ	ービス・施	策遂行上必	 要な施設	
	修繕個所が	発生した場合	合に対応						
管理の方向性									
	屋根の錆、	雨樋の老朽イ	· 化(的場)、	外トイレの	洋式化要望を	あり			
現状									
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(百	5点満点)	調査年度	
力化計画									
対策区分	現状維持・	予防保全							
計画期間	令和13年度	(2031年度)	以降						
対策方針	部位ごとの	劣化状況に原	芯じた修繕を	そ行い、施設	を維持する				
年度		取組	l内容			概算	(円)		
令和3年度									
令和4年度									
令和5年度	屋根改修工	事						1, 000, 000	
令和6年度									
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									

施設名	運動公園			公有財産名	照明				
所管課		生涯学習課		施設所在地	元大島	2891–3	建設年	1984年10月	
面積(㎡)	-	構造	エ1	作物	地上	_	地下	_	
施設概要	運動公園グ	ランド内に記	设置されてし	いる照明設備	0				
施設重要度	E	В	【中】不特	定多数が利用	用し、住民サ	ービス・	施策遂行上必	 要な施設	
管理の方向性		した場合は違	まやかに修絹	善をしていく	o				
現状	グランド照	明が水銀灯で	であるため夏	語新する必要	がある。				
劣化評価	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	(百点満点)	調査年度	
対策区分	現状維持・	┗━━━━━ 予防保全							
計画期間		(2031年度)							
				· 仁 / 、 +左=0	<i>+</i> # # + 7				
対策方針	部位ことの	劣化状況に帰		1打い、他設	を維持する	+817 名	左 (四)		
年度 一 令和3年度		以租	内容				算(円)		
令和4年度									
令和5年度	照明LED化コ	 [事						50, 000, 000	
令和6年度	照明LED化コ	 [事							
令和7年度									
令和8年度									
令和9年度									
令和10年度									
令和11年度									
令和12年度									
備考									