






子供の移動経路/通学路当の安全対策箇所図

未就学児 移動範囲 
 就学児 対策道路 
 児童 利用道路 
 対策済・検討中箇所 

合同点検メンバー
 ・松川町教育委員会事務局、小学校
 ・道路管理者
 長野県飯田建設事務所
 松川町建設課
 ・警察署
 ・松川町総務課



2-1
 ・町道側から横断者を認識しがたく、早いスピードで交差点へ侵入し、横断者に危険。

 ※信号機 速度抑制止導線設置 済

2-4
 車両の交通量が多く、片側歩道側への横断が危険。
 ※対策検討中。

2-2
 ・踏切と5又路の交差点であり、自動車の通過も運転者に解り辛い箇所。歩行者の道路横断箇所が不明。
 ※学校側で歩行指導。

2-3
 ・カーブ内の広い交差点で、車両スピードが高く、横断に危険。

 ※路側帯明示、交差点路面標示設置 済

