

松川町内通学路・未就学児経路の対策箇所一覧表（令和7年6月2日現在） 【松川中央小学校】							
図面番号	通学路・未就学児経路	路線名	要望箇所	左記の箇所の現況（問題点）	対策内容	事業主体	対策年度
1-1	通学路	町道115号線	役場前からチャンネルユーの間。（北名子）	学校敷地に接し、狭く見通しが悪く、通学時間の交通量が多い。	路側帯のカラー舗装。速度抑制路面標示。（H24完了）	松川町建設課	
1-2	通学路	町道115号線	116号線交差点。小学校東出入口。（北名子）	横断歩道が無く、道路の見通しが悪い。	横断歩道の設置。町道116号線の改良計画があり、その際に横断歩道待ち場の整備。	警察	
1-3	通学路	町道114号線	チャンネルユー西水路（名子北部）	水路管理用の開口が道路脇にあり、落下の危険。	柵など。（水利組合との協議必要）	松川町建設課	協議済
1-4	通学路	町道大草線	118号線交差点（名子北部）	見通しが悪い交差点。通勤時間の交通量が多い。	交差点、速度抑制路面標示。	松川町総務課	
1-5	通学路	町道大草線	114号線交差点から、唐沢川橋梁。（名子北部から名子中部）	道路が狭く、通勤時間の交通量が多い。	路側帯のカラー舗装は、幅員から不可。道路の拡幅改良が必要。	松川町建設課	地元要望必要
1-6	通学路	町道大草線	唐沢川橋梁（名子中部）	高欄と河川のフェンスの間に隙間があり、歩行者落下の危険。	間隙部へ、チェーンを設置した。	松川町建設課	H24完了
1-7	通学路	町道神護原線	116号線交差点（北名子）	横断歩道が無く、車両速度が高い。	横断歩道の設置。神護原線道路改良予定があり、歩道及び横断歩道待場の整備。	警察	
1-8	通学路	町道神護原線	道路沿いの農業用水路（名子中部）	降雨時に水位上昇と流速が増す。児童落下の事例あり。	神護原線道路改良により施工済	松川町建設課	H30完了
1-9	通学路	町道高田線	道路沿い水路（新井南部）	児童落下の恐れ。	ガードレールを設置した。（H24完了）	松川町建設課	H24完了
1-10	通学路	町道95号線	JA集荷場前農業用水路（滝ノ沢）	降雨時に水位上昇と流速が増す。	通学には水路の反対側を歩行するよう指導している。甲蓋等については、水利組合との協議が必要。	松川町建設課	
1-11	通学路	町道58号線	95号線交差点（滝ノ沢）	交通量が多く、横断に危険。	横断歩道待場の施工により、横断歩道の設置。	警察	
1-12	通学路	町道83号線	95号線交差点	横断歩道が無い。交通量が多く、高速で通行。	横断歩道の設置。交差する83号線側には、カラー舗装による速度抑制表示を道路管理者が行った。（H24完了）	警察	
1-13	通学路	町道名子原中央線	85号線交差点	横断歩道が無い。直線部で、車両が高速で通行。	横断歩道の設置。待場の整備必要。	警察	
1-14	通学路	（主）松川IC大鹿線	東浦交差点	横断歩道が無い。交通量が多く、高速で走行。	横断歩道の設置。歩道構造の整備必要。	警察	
1-15	通学路	町道61号線	72号線交差点	横断歩道が無い。通学、通園時に歩行者が集中する交差点。	横断歩道の設置。待場の整備必要。	警察	
1-16	通学路	町道90号線	日赤病院西の6又路	変則交差点で、車両の飛び出しが見られ、歩行者の横断に危険。一旦停止等規制が必要。	信号機の設置済	警察	
1-17	通学路	県道上片桐停車場線	町道173号線交差点	交差点前後がカーブの見通しが悪い交差点で、交差点部を横断する者が見辛い	交差点へ十字マークの設置。	長野県飯田建設事務所	未定
1-18	通学路	町道84号線	84号線	道路幅員が狭く、自動車が通ると、歩行者の避ける場所が無い。	自主規制を地元協議。	松川町総務課	
1-19	通学路	県道上片桐停車場線	町道170号線交差点	交差点前後がカーブの見通しが悪い交差点で、交差点部を横断する者が見辛い	交差点へ十字マークの設置。	長野県飯田建設事務所	未定
1-20	通学路	町道東原線	松川大橋南	交通量の多い直線部分で、児童の横断に危険。	信号機設置済	警察	
1-21	通学路	（主）松川 I C 大鹿線	町道新井西線交差点	地区中心地であって、横断歩道が無い。車両交通が多く、横断が危険。	信号機設置。59号線側の道路改良が必要。	警察	
1-22	通学路	（主）伊那生田飯田線	三柱神社前	住宅地からバス停への歩道が無く、大型車両の交通量が多く、見通しが悪い。	バス停の移動を地元と協議。	松川町総務課	
1-23	通学路	（主）伊那生田飯田線	福沢橋～福与保育園	歩道が無、大型車両の交通量が多く、路肩が狭い。	橋梁歩道の拡幅。	長野県飯田建設事務所	未定
1-24	通学路	国道153号線	小松川橋南詰	交通量の多い国道であって、歩道が途切れている。	交通安全指導。	松川町教育委員会・学校	
1-25	通学路	町道御鋤原線	御桑原東線交差点	歩道間であって横断歩道が無い。ラッシュ時に、御鋤原東線側からの自動車の急な右左折があり、危険。御鋤原東線の一時停止線が交差点内（歩道より車道側の内側にある。）	一時停止線の移動	警察	
1-26	未就学児経路	（主）松川IC大鹿線	新井	路肩のスペースが狭く、車の乗り入れがある。	車止め（鉄製ポール）の設置。	長野県飯田建設事務所	対策済み
1-27	未就学児経路	（主）飯島飯田線	斉藤モータース付近	路肩のスペースが狭く、車の乗り入れがある。	対策内容検討中	長野県飯田建設事務所	未定

松川町内通学路・未就学児経路の対策箇所一覧表（令和7年6月2日現在）							
【松川中央小学校】							
図面番号	通学路・未就学児経路	路線名	要望箇所	左記の箇所の現況（問題点）	対策内容	事業主体	対策年度
1-28	未就学児経路	町道神護原線、大草線、（主）松川IC大鹿線	福与から名子（下澤建材店前他）	歩道が狭く、車の乗り入れがある。	カラー舗装	松川町総務課	
1-29	未就学児経路	（主）松川IC大鹿線	福与から名子（下澤建材店前他）	交差点左折時、歩行者の巻き込まれる可能性がある。	車止め（鉄製ポール）の設置。	長野県飯田建設事務所	対策済み
1-30	未就学児経路	（主）伊那生田飯田線	福与から名子（福与保育園）	ガードレールの劣化。	歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	長野県飯田建設事務所	令和3年度
1-31	未就学児経路	町道５９号線、新井西線、（主）松川IC大鹿線	丸茂タクシー	道路幅員が狭く、車が通ると、歩行者の避ける場所が無い。	道路改良工事の予定	松川町建設課	
1-32	通学路	町道大草線	下垣外地区コミュニティー消防センターから唐沢川橋梁	歩道がなく歩行者の通行が危険。道路幅員が狭く、通勤時間の交通量が多い。	道路改良工事の予定（歩道の設置）	松川町建設水道リニア対策課	
【松川北小学校】							
2-1	通学路	（主）飯島飯田線	上片桐バイパス・町道中町線交差点	町道側から横断者を認識しがたく、早いスピードで交差点へ侵入し、横断者に危険。	速度抑制及び指導線の表示。（H24完了） 信号機設置済	松川町建設課・警察	H24完了
2-5	通学路	（主）飯島飯田線	上片桐バイパス・町道町谷線交差点	変則交差点で、車両の飛び出しが見られ、歩行者の横断に危険。一旦停止等規制が必要。	速度抑制。信号機設置（H27完了）	松川町建設課・警察	H27完了
2-2	通学路	（主）上片桐停車場線	上片桐駅南（大鹿踏切）交差点	踏切と５又路の交差点であり、自動車の通過も運転者に解り辛い箇所。歩行者の道路横断箇所が不明。	学校での歩行方法指導。	松川町教育委員会、学校	
2-3	通学路	町道大高日線	町道御射山線交差点	カーブ内の広い交差点で、車両スピードが高く、横断箇所不明	速度抑制のため、路側帯明示と、交差点路面標示（H24完了）	松川町建設課	H24完了
2-4	通学路	町道幹道二期線	大沢北部	県道バイパスのう回路となっており、利用車両の交通量が多く、片側歩道への横断が危険。	設置箇所について地元協議	松川町総務課	
【対策検討メンバー（通学路）】松川町教育委員会事務局、各小学校、飯田警察署、長野県飯田建設事務所、松川町建設水道課、松川町交通安全協会事務局（松川町総務課）							
【対策検討メンバー（未就学児経路）】松川町教育委員会事務局、各保育所、飯田警察署、南信州地域振興局、長野県飯田建設事務所、松川町建設水道課、松川町交通安全協会事務局（松川町総務課）							